

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司	01. 固定式空气压缩机	Q/YNGH-RE01-26034	张开焱	顾登才	2026/3/26	2026/4/19	合格
2	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司	06. 矿井提升绞车	Q/YNGH-RE06-26011	顾登才	张开焱	2026/3/26	2026/4/17	合格
3	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司	08. 1. 钢丝绳	Q/YNGH-RE8. 1-26046	卢昆	叶家宝	2026/3/27	2026/3/31	合格
4	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司	10. 主通风机	Q/YNGH-RE10-26026	顾登才	张开焱	2026/3/26	2026/4/17	合格
5	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司		Q/YNGH-RE10-26027	顾登才	张开焱	2026/3/26	2026/4/17	合格
6	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司	12. 主排水泵、排水系统	Q/YNGH-RE12-26015	顾登才	张开焱	2026/3/26	2026/5/7	合格
7	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司	19. 矿用提升容器重要承载件	Q/YNGH-RE19-26027	顾登才	张开焱	2026/3/26	2026/4/17	合格
8	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司	20. 矿用人车连接装置	Q/YNGH-RE20-26007	顾登才	张开焱	2026/3/26	2026/4/17	合格
9	安宁煜邦矿业有限公司勐腊分公司	21. 天轮轴、导向轮轴	Q/YNGH-RE21-26023	顾登才	张开焱	2026/3/26	2026/4/17	合格

（现场图像影像详见附件）

四、必要的图表、图片

设备照片

普瑞阿斯特杆空气压缩机
PACA-312-03497

产品型号	
排气量	
额定排气压力	
最高排气压力	
电动机功率	
电动机启动方式	
额定转速	
重量	
外形尺寸	
出厂编号	
出厂日期	

生产厂家: 普瑞阿斯特杆空气压缩机有限公司
地址: 浙江省宁波市北仑区小港街道

检测单位: 浙江中检检测技术有限公司
检测人员: 王利军 王利军 王利军
检测日期: 2026-03-26

检测单位: 浙江中检检测技术有限公司
检测人员: 王利军 王利军 王利军
检测日期: 2026-03-26

现场检测照片

检测单位: 浙江中检检测技术有限公司
检测人员: 王利军 王利军 王利军
检测日期: 2026-03-26

相关图表

大连凯通实业有限公司

试样名称: KST346

批次: 20250815-05


分析项目	标准指标	分析结果	试验方法
色度, 号	≤1	4	GB/T6449
粘度, 10℃	41.4~106	48.22	GB/T265
密度/20℃	5.9~6.9	7.209	GB/T365
酸值, mg/kg	≤120	324	GB/T264
碱值, mg/kg	≥8	30	GB/T264
闪点, ℃ (闭杯)	≤130	106	GB/T261
机械杂质含量	无块	无块	GB/T18143
抗乳化性	≥10	4	GB/T7706

报告日期: 2025年9月15日

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	


四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

零部件照片	
现场检测检验照片	
相关图表	


本页以下空白

五、必要的图表、图片

零部件照片	
现场检测检验照片	
相关图表	

本页以下空白

四、必要的图表、图片

零件照片	
现场检测检验照片	
相关图表	/

本页以下空白

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	云南锡业股份有限公司卡房分公司	01. 固定式空气压缩机	Q/YNGH-RE01-26062	蒋孝健	顾登才	2026/5/9	2026/5/18	合格
2	云南锡业股份有限公司卡房分公司		Q/YNGH-RE01-26063	蒋孝健	顾登才	2026/5/9	2026/5/18	合格
3	云南锡业股份有限公司卡房分公司		Q/YNGH-RE01-26064	蒋孝健	顾登才	2026/5/9	2026/5/18	合格
4	云南锡业股份有限公司卡房分公司		Q/YNGH-RE01-26065	蒋孝健	顾登才	2026/5/9	2026/5/18	合格
5	云南锡业股份有限公司卡房分公司		Q/YNGH-RE01-26066	蒋孝健	顾登才	2026/5/8	2026/5/18	合格
6	云南锡业股份有限公司卡房分公司		Q/YNGH-RE01-26067	蒋孝健	顾登才	2026/5/8	2026/5/18	合格
7	云南锡业股份有限公司卡房分公司	28. 地下运矿车	Q/YNGH-RE28-26231	蒋孝健	赵艳川	2026/5/9	2026/5/18	合格
8	云南锡业股份有限公司卡房分公司		Q/YNGH-RE28-26232	蒋孝健	赵艳川	2026/5/8	2026/5/18	合格
9	云南锡业股份有限公司卡房分公司		Q/YNGH-RE28-26233	蒋孝健	赵艳川	2026/5/10	2026/5/18	合格
10	云南锡业股份有限公司卡房分公司		Q/YNGH-RE28-26234	蒋孝健	赵艳川	2026/5/10	2026/5/18	合格
11	云南锡业股份有限公司卡房分公司		Q/YNGH-RE28-26235	蒋孝健	赵艳川	2026/5/8	2026/5/18	合格

（现场图像影像详见附件）

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	 云南锡业股份有限公司卡房分公司 施工区域: 6工区1760中段 检测内容: 6-6空压机 拍摄时间: 2026.05.09 地点: 个旧市·新山段 经纬度: 103.162694°E 23.251575°N
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	 云南锡业股份有限公司卡房分公司 施工区域: 6工区1800中段 检测内容: 6-7空压机 拍摄时间: 2026.05.09 地点: 个旧市·新山段 经纬度: 103.162694°E 23.251575°N
相关图表	

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE01-26064

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE01-26065

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26231

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	 云南锡业股份有限公司卡房分公司 施工区域: 3#采场 检测内容: 整车ATN 拍摄时间: 2025.05.09 地点: 个旧市·新山段 经纬度: 103.165710°E 纬度: 23.253289°N 今日水印相机
现场检测照片	 云南锡业股份有限公司卡房分公司 施工区域: 3#采场 检测内容: 整车ATN 拍摄时间: 2025.05.09 地点: 个旧市·新山段 经纬度: 103.165362°E 纬度: 23.253267°N 今日水印相机
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26232

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	 云南锡业股份有限公司卡房分公司 施工区域: 3#采场 检测内容: 整车K9H 拍摄时间: 2025.05.08 地点: 个旧市·新山段 经纬度: 103.165692°E 纬度: 23.253616°N 今日水印相机
现场检测照片	 云南锡业股份有限公司卡房分公司 施工区域: 3#采场 检测内容: 整车K9H 拍摄时间: 2025.05.08 地点: 个旧市·新山段 经纬度: 103.165783°E 纬度: 23.253626°N 今日水印相机
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26233

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片



设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26234

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	 云南世业股份有限公司卡房分公司 施工区域: 3#矿体车场 检测内容: 地下运矿车52 拍摄时间: 2026.05.09 地点: 个旧市·前山成 经度: 103.165726°E 纬度: 23.253596°N 今日水印 相机 真实水印
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	云南地矿建设工程有限公司	27. 地下矿山无轨运人车	Q/YNGH-RE27-26025	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/27	2026/5/14	合格
2	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE27-26026	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/27	2026/5/14	合格
3	云南地矿建设工程有限公司	28. 地下运矿车	Q/YNGH-RE28-26155	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/28	2026/4/24	合格
4	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26156	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/29	2026/4/24	合格
5	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26157	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/29	2026/4/24	合格
6	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26158	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/28	2026/4/24	合格
7	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26159	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/28	2026/4/24	合格
8	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26160	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/29	2026/4/24	合格
9	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26161	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/28	2026/4/24	合格
10	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26162	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/28	2026/4/24	合格
11	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26163	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/29	2026/4/24	合格
12	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26164	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/29	2026/4/24	合格
13	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26165	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/28	2026/4/24	合格
14	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26166	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/29	2026/4/24	合格
15	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26167	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/28	2026/4/24	合格
16	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26168	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/28	2026/4/24	合格
17	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26169	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/29	2026/4/24	合格
18	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26170	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/28	2026/4/24	合格
19	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26171	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/28	2026/4/24	合格

（现场图像影像详见附件）

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
20	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26172	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/29	2026/4/24	合格
21	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26173	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/29	2026/4/24	合格
22	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26174	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/28	2026/4/24	合格
23	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26175	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/29	2026/4/24	合格
24	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26176	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/28	2026/4/24	合格
25	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26177	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/28	2026/4/24	合格
26	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26178	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/29	2026/4/24	合格
27	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26179	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/28	2026/4/24	合格
28	云南地矿建设工程有限公司		Q/YNGH-RE28-26180	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/28	2026/4/24	合格

（现场图像影像详见附件）

五、必要的图表、图片

设备照片	 工程记录 摄 影 人: 温人东1 拍摄时间: 2026.03.27 地 点: 未开仓定位权限 工程记录 摄 影 人: 温人东1 拍摄时间: 2026.03.27 地 点: 未开仓定位权限
现场检测照片	 工程记录 摄 影 人: 温人东1 拍摄时间: 2026.03.27 地 点: 未开仓定位权限
相关图表	

本页以下空白

五、必要的图表、图片

设备照片	 工程记录 摄 影 人: 温人东2 拍摄时间: 2026.03.27 地 点: 未开仓定位权限 工程记录 摄 影 人: 温人东2 拍摄时间: 2026.03.27 地 点: 未开仓定位权限
现场检测照片	 工程记录 摄 影 人: 温人东2 拍摄时间: 2026.03.27 地 点: 未开仓定位权限
相关图表	

本页以下空白

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26155

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26156

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26157

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26158

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26159

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26160

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26161

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26162

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26163

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	 工程记录 Q : DKJS-09 拍摄时间: 2026.03.29 地点: 未开卷定位检测 工程记录 Q : DKJS-09 拍摄时间: 2026.03.29 地点: 未开卷定位检测
现场检测照片	 工程记录 Q : DKJS-09 拍摄时间: 2026.03.29 地点: 未开卷定位检测
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26164

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	 工程记录 Q : DKJS-10 拍摄时间: 2026.03.29 地点: 未开卷定位检测 工程记录 Q : DKJS-10 拍摄时间: 2026.03.29 地点: 未开卷定位检测
现场检测照片	 工程记录 Q : DKJS-10 拍摄时间: 2026.03.29 地点: 未开卷定位检测
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26165

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26166

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26167

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26168

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26169

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26170

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26171

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26172

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26173

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26174

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26175

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26176

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片


设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26177

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片


设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26178

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26179

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26180

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	云南中汇有色金属有限公司	05. 缠绕式矿井提升机	Q/YNGH-RE05-26014	顾登才	赵艳川	2026/4/21	2026/5/8	合格
2	云南中汇有色金属有限公司		Q/YNGH-RE05-26015	顾登才	赵艳川	2026/4/21	2026/5/8	合格
3	云南中汇有色金属有限公司	08. 1. 钢丝绳	Q/YNGH-RE8. 1-26091	王丽花	吴邦达	2026/5/25	2026/5/27	合格
4	云南中汇有色金属有限公司	19. 矿用提升容器重要承载件	Q/YNGH-RE19-26057	顾登才	赵艳川	2026/4/21	2026/5/8	合格
5	云南中汇有色金属有限公司		Q/YNGH-RE19-26058	顾登才	赵艳川	2026/4/21	2026/5/8	合格
6	云南中汇有色金属有限公司	20. 矿用人车连接装置	Q/YNGH-RE20-26010	顾登才	赵艳川	2026/4/21	2026/5/8	合格
7	云南中汇有色金属有限公司		Q/YNGH-RE20-26011	顾登才	赵艳川	2026/4/21	2026/5/8	合格
8	云南中汇有色金属有限公司	21. 天轮轴、导向轮轴	Q/YNGH-RE21-26034	顾登才	赵艳川	2026/4/21	2026/5/8	合格
9	云南中汇有色金属有限公司		Q/YNGH-RE21-26035	顾登才	赵艳川	2026/4/21	2026/5/8	合格

（现场图像影像详见附件）

六、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测检验照片	
相关图表	

六、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测检验照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	 施工记录 检测: 102.6513820 标准: 25.0687670 时间: 2024-05-25 星期一 施工记录 检测: 102.6512003 标准: 25.0691518 时间: 2024-05-25 星期一
相关图表	

四、必要的图表、图片

零部件照片	
现场检测照片	
相关图表	

本页以下空白

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿用提升容器重要承载件超声波探伤安全检测检验报告
报告编号: Q/YNGH-RE19-26058
共 6 页 第 5 页

四、必要的图表、图片

零部件照片	 
现场检测照片	 
相关图表	

本页以下空白

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山矿用人车连接装置超声波探伤安全检测检验报告
报告编号: Q/YNGH-RE20-26010
共 6 页 第 5 页

五、必要的图表、图片

零部件照片	 
现场检测照片	     
相关图表	

五、必要的图表、图片

零件照片	
现场检测照片	
相关图表	1

四、必要的图表、图片

零件照片	
现场检测照片	
相关图表	本页以下空白

四、必要的图表、图片

零件照片	 云南中汇有色金属有限公司 施工区域: 13#中段2#皮带 检测内容: 提升机天轮 检测时间: 2023.04.21 检测人员: 王立江、王立江 检测地点: 102.455437E 检测高度: 29.034105 M
现场检测检验照片	 云南中汇有色金属有限公司 施工区域: 13#中段2#皮带 检测内容: 提升机天轮 检测时间: 2023.04.21 检测人员: 王立江、王立江 检测地点: 102.455437E 检测高度: 29.034105 M
相关图表	

本页以下空白

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	湖北省黄石市磊鑫汽车运输有限公司	23. 矿用自卸汽车	Q/YNGH-RE23-26045	李若胜	吴邦达	2026/4/19	2026/5/11	合格
2	湖北省黄石市磊鑫汽车运输有限公司		Q/YNGH-RE23-26046	李若胜	吴邦达	2026/4/19	2026/5/11	合格
3	湖北省黄石市磊鑫汽车运输有限公司		Q/YNGH-RE23-26047	吴邦达	李若胜	2026/4/19	2026/5/11	合格
4	湖北省黄石市磊鑫汽车运输有限公司		Q/YNGH-RE23-26048	吴邦达	李若胜	2026/4/19	2026/5/11	合格

（现场图像影像详见附件）

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE23-26045

共 12 页 第 11 页

四、必要的图表、图片


设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告


报告编号: Q/YNGH-RE23-26046

共 12 页 第 11 页


四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司大红山采矿项目部	01. 固定式空气压缩机	Q/YNGH-RE01-26085	饶佛元	李若胜	2026/5/18	2026/5/21	合格
2	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司大红山采矿项目部		Q/YNGH-RE01-26086	饶佛元	李若胜	2026/5/18	2026/5/21	合格
3	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司大红山采矿项目部		Q/YNGH-RE01-26087	饶佛元	李若胜	2026/5/18	2026/5/21	合格
4	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司大红山采矿项目部		Q/YNGH-RE01-26088	饶佛元	李若胜	2026/5/18	2026/5/21	合格
5	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司大红山采矿项目部		Q/YNGH-RE01-26089	饶佛元	李若胜	2026/5/18	2026/5/21	合格
6	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司大红山采矿项目部		Q/YNGH-RE01-26090	李若胜	饶佛元	2026/5/19	2026/5/21	合格
7	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司大红山采矿项目部		Q/YNGH-RE01-26091	李若胜	饶佛元	2026/5/19	2026/5/21	合格
8	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司大红山采矿项目部	02. 移动式空气压缩机	Q/YNGH-RE02-26018	李若胜	饶佛元	2026/5/19	2026/5/21	合格
9	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司大红山采矿项目部		Q/YNGH-RE02-26019	李若胜	饶佛元	2026/5/18	2026/5/21	合格
10	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司大红山采矿项目部	17. 电力绝缘安全工器具	Q/YNGH-RE17-26028	张开焱	叶家宝	2026/4/24	2026/5/11	部分样品不合格
11	湖南涟邵建设工程(集团)有限责任公司新平分公司大红山采矿项目部	28. 地下运矿车	Q/YNGH-RE28-26275	李若胜	饶佛元	2026/5/19	2026/5/21	合格

(现场图像影像详见附件)

四、必要的图表、图片

设备照片	 303分段3#穿空压缩机副室 拍摄时间: 2026.05.18 地点: 我在這裏 经度: 0.000000°W 纬度: 0.000000°S  303分段3#穿空压缩机副室 拍摄时间: 2026.05.18 地点: 我在這裏 经度: 0.000000°W 纬度: 0.000000°S
现场检测照片	 303分段3#穿空压缩机副室 拍摄时间: 2026.05.18 地点: 我在這裏 经度: 0.000000°W 纬度: 0.000000°S
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	 303分段7#穿空压缩机副室 拍摄时间: 2026.05.18 地点: 我在這裏 经度: 0.000000°W 纬度: 0.000000°S  303分段7#穿空压缩机副室 拍摄时间: 2026.05.18 地点: 我在這裏 经度: 0.000000°W 纬度: 0.000000°S
现场检测照片	 303分段7#穿空压缩机副室 拍摄时间: 2026.05.18 地点: 我在這裏 经度: 0.000000°W 纬度: 0.000000°S
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	 320分段3#空压机 拍摄时间: 2026.05.18 地点: 我在这 经纬度: 0.000000°W 0.000000°S 320分段3#空压机 拍摄时间: 2026.05.18 地点: 我在这 经纬度: 0.000000°W 0.000000°S
现场检测照片	 320分段3#空压机 拍摄时间: 2026.05.18 地点: 我在这 经纬度: 0.000000°W 0.000000°S
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	 370斜壁空压机 拍摄时间: 2026.05.18 地点: 我在这 经纬度: 0.000000°W 0.000000°S 370斜壁空压机 拍摄时间: 2026.05.18 地点: 我在这 经纬度: 0.000000°W 0.000000°S
现场检测照片	 370斜壁空压机 拍摄时间: 2026.05.18 地点: 我在这 经纬度: 0.000000°W 0.000000°S
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	 分泵365空压机隔室 拍摄时间: 2026.05.18 地点: 未提供位置 经纬度: 0.000000°W 精度: 0.000000°S
现场检测照片	 分泵365空压机隔室 拍摄时间: 2026.05.18 地点: 未提供位置 经纬度: 0.000000°W 精度: 0.000000°S
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	 340中段2#穿空压机隔室 拍摄时间: 2026.05.19 地点: 我在这里 经纬度: 0.000000°W 精度: 0.000000°S
现场检测照片	 340中段2#穿空压机隔室 拍摄时间: 2026.05.19 地点: 我在这里 经纬度: 0.000000°W 精度: 0.000000°S
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

四、必要的图表、图片

被试品照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26275

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	沧源县云矿金腊资源有限公司	02. 移动式空气压缩机	Q/YNGH-RE02-26004	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
2	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE02-26005	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
3	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE02-26006	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
4	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE02-26007	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
5	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE02-26008	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
6	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE02-26009	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
7	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE02-26010	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
8	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE02-26011	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
9	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE02-26012	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
10	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE02-26013	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
11	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE02-26014	李若胜	王宇	2026/4/1	2026/4/29	合格
12	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE02-26015	李若胜	王宇	2026/4/1	2026/4/29	合格
13	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE02-26016	李若胜	王宇	2026/4/1	2026/4/29	合格
14	沧源县云矿金腊资源有限公司	10. 主通风机	Q/YNGH-RE10-26028	饶佛元	胡春林	2026/3/31	2026/4/29	合格
15	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE10-26029	饶佛元	胡春林	2026/4/1	2026/4/29	合格
16	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE10-26030	胡春林	饶佛元	2026/3/31	2026/4/29	合格
17	沧源县云矿金腊资源有限公司	11. 通风系统	Q/YNGH-RE11-26014	饶佛元	胡春林	2026/3/31	2026/4/29	合格
18	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE11-26015	饶佛元	胡春林	2026/4/1	2026/4/29	合格
19	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE11-26016	胡春林	饶佛元	2026/3/31	2026/4/29	合格

（现场图像影像详见附件）

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
20	沧源县云矿金腊资源有限公司	15. 电力变压器	Q/YNGH-RE15-26011	王宇	李若胜	2026/3/31	2026/4/29	合格
21	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE15-26012	王宇	李若胜	2026/3/31	2026/4/29	合格
22	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE15-26013	王宇	李若胜	2026/4/1	2026/4/29	合格
23	沧源县云矿金腊资源有限公司	24. 1. 监测监控系统	Q/YNGH-RE24. 1-26002	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
24	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE24. 1-26003	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
25	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE24. 1-26004	李若胜	王宇	2026/4/1	2026/4/29	合格
26	沧源县云矿金腊资源有限公司	24. 2. 人员定位系统	Q/YNGH-RE24. 2-26002	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
27	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE24. 2-26003	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/4/29	合格
28	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE24. 2-26004	李若胜	王宇	2026/4/1	2026/4/29	合格
29	沧源县云矿金腊资源有限公司	24. 3. 通信联络系统	Q/YNGH-RE24. 3-26002	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/5/25	合格
30	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE24. 3-26003	李若胜	王宇	2026/3/31	2026/5/25	合格
31	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE24. 3-26004	李若胜	王宇	2026/4/1	2026/5/25	合格
32	沧源县云矿金腊资源有限公司	26. 局部通风机	Q/YNGH-RE26-26001	李若胜	饶佛元	2026/3/31	2026/4/29	合格
33	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE26-26002	李若胜	饶佛元	2026/3/31	2026/4/29	合格
34	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE26-26003	李若胜	饶佛元	2026/3/31	2026/4/29	合格
35	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE26-26004	李若胜	饶佛元	2026/3/31	2026/4/29	合格
36	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE26-26005	李若胜	饶佛元	2026/3/31	2026/4/29	合格
37	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE26-26006	李若胜	饶佛元	2026/3/31	2026/4/29	合格
38	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE26-26007	李若胜	饶佛元	2026/4/1	2026/4/29	合格

（现场图像影像详见附件）

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
39	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE26-26008	李若胜	饶佛元	2026/4/1	2026/4/29	合格
40	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE26-26009	李若胜	饶佛元	2026/4/1	2026/4/29	合格
41	沧源县云矿金腊资源有限公司		Q/YNGH-RE26-26011	李若胜	饶佛元	2026/4/1	2026/4/29	合格

（现场图像影像详见附件）

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE02-26012

共 10 页 第 9 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用移动式空气压缩机安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE02-26013

共 10 页 第 9 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

本页以下空白

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属地下矿山通风系统检测鉴定报告

报告编号: Q/YNGH-RE11-26014

共 30 页 第 29 页

4 必要的图表、图片



设备照片	
现场检测照片	
相关图表	通风系统检测点位布置图见附件

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属地下矿山通风系统检测鉴定报告

报告编号: Q/YNGH-RE11-26015

共 30 页 第 29 页

4 必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	通风系统检测点位布置图见附件

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属地下矿山通风系统检测鉴定报告

报告编号: Q/YNGH-RE11-26016

共 29 页 第 28 页

4 必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	通风系统检测点位布置图见附件

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山在用电力变压器安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE15-26011

共 10 页 第 9 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	


四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	


四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	


四、必要的图表、图片



四、必要的图表、图片



四、必要的图表、图片



四、必要的图表、图片



云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属地下矿山在用人员定位系统安全检测检验报告
报告编号: Q/YNGH-RE24. 2-26003 共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片



云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属地下矿山在用人员定位系统安全检测检验报告
报告编号: Q/YNGH-RE24. 2-26004 共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片



四、必要的图表、图片

系统各设备证书照片	
现场检测照片	
备注	



四、必要的图表、图片

系统各设备证书照片	
现场检测照片	
备注	

四、必要的图表、图片

系统各设备证书照片	
现场检测照片	
备注	

四、必要的图表、图片


设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

本页以下空白

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山在用局部通风机安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE26-26002 共 9 页 第 8 页

四、必要的图表、图片


设备照片	
现场检测照片	 检测记录 (3#) 检测时间: 2026.03.31 地点: 池源临铁自冶路·明光路 经度: 98.957535°E 纬度: 23.317788°N 今日水印相机
相关图表	

本页以下空白

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山在用局部通风机安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE26-26003 共 9 页 第 8 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	 检测记录 (2#) 检测时间: 2026.03.31 地点: 池源临铁自冶路·明光路 经度: 98.957535°E 纬度: 23.317788°N 今日水印相机
相关图表	

本页以下空白

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山在用局部通风机安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE26-26004

共 9 页 第 8 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

本页以下空白

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山在用局部通风机安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE26-26005

共 9 页 第 8 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

本页以下空白

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山在用局部通风机安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE26-26006

共 9 页 第 8 页

四、必要的图表、图片

设备照片	 检测记录 (3#) 拍摄时间: 2026.03.31 地点: 地源低能项目·南段路 经纬度: 98.970628°E 23.339535°N
现场检测照片	 检测记录 (3#) 拍摄时间: 2026.03.31 地点: 地源低能项目·南段路 经纬度: 98.970628°E 23.339535°N
相关图表	


本页以下空白

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山在用局部通风机安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE26-26007

共 9 页 第 8 页

四、必要的图表、图片

设备照片	 检测记录 拍摄时间: 2026.04.01 地点: 南段路 经纬度: 98.000080°E 23.346583°N 检测记录 拍摄时间: 2026.04.01 地点: 南段路 经纬度: 98.000080°E 23.346583°N
现场检测照片	 检测记录 拍摄时间: 2026.04.01 地点: 南段路 经纬度: 98.000080°E 23.346583°N
相关图表	

本页以下空白

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山在用局部通风机安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE26-26008

共 9 页 第 8 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

本页以下空白

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山在用局部通风机安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE26-26009

共 9 页 第 8 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

本页以下空白

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山在用局部通风机安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE26-26011 共 9 页 第 8 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

本页以下空白

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	桃江县源丰工程设备租赁有限公司	23. 矿用自卸汽车	Q/YNGH-RE23-26212	李若胜	黄俊富	2026/4/25	2026/5/7	合格
2	桃江县源丰工程设备租赁有限公司		Q/YNGH-RE23-26213	李若胜	黄俊富	2026/4/25	2026/5/7	合格
3	桃江县源丰工程设备租赁有限公司		Q/YNGH-RE23-26214	李若胜	黄俊富	2026/4/25	2026/5/7	合格
4	桃江县源丰工程设备租赁有限公司		Q/YNGH-RE23-26215	李若胜	黄俊富	2026/4/25	2026/5/7	合格
5	桃江县源丰工程设备租赁有限公司		Q/YNGH-RE23-26216	李若胜	黄俊富	2026/4/25	2026/5/7	合格

（现场图像影像详见附件）

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE23-26214

共 12 页 第 11 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE23-26215

共 12 页 第 11 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	玉溪大红山矿业有限公司	17. 电力绝缘安全工器具	Q/YNGH-RE17-26020	张开焱	叶家宝	2026/4/15	2026/5/12	合格
2	玉溪大红山矿业有限公司		Q/YNGH-RE17-26021	张开焱	叶家宝	2026/4/16	2026/5/12	合格
3	玉溪大红山矿业有限公司		Q/YNGH-RE17-26022	张开焱	叶家宝	2026/4/17	2026/5/12	合格
4	玉溪大红山矿业有限公司		Q/YNGH-RE17-26023	叶家宝	张开焱	2026/4/18	2026/5/12	合格
5	玉溪大红山矿业有限公司		Q/YNGH-RE17-26024	叶家宝	张开焱	2026/4/19	2026/5/12	合格
6	玉溪大红山矿业有限公司		Q/YNGH-RE17-26025	叶家宝	张开焱	2026/4/20	2026/5/12	合格
7	玉溪大红山矿业有限公司		Q/YNGH-RE17-26026	叶家宝	张开焱	2026/4/21	2026/5/12	合格
8	玉溪大红山矿业有限公司		Q/YNGH-RE17-26027	张开焱	叶家宝	2026/4/23	2026/5/12	合格

（现场图像影像详见附件）

四、必要的图表、图片

被试品照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

被试品照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

被试品照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

被试品照片		
现场检测照片		
相关图表		

四、必要的图表、图片

被试品照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

被试品照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

被试品照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

被试品照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26140	顾登才	黄俊富	2026/4/17	2026/5/7	合格
2	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26141	顾登才	黄俊富	2026/4/17	2026/5/7	合格
3	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26142	顾登才	黄俊富	2026/4/17	2026/5/7	合格
4	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26143	顾登才	黄俊富	2026/4/17	2026/5/7	合格
5	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26144	顾登才	黄俊富	2026/4/17	2026/5/7	合格
6	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26145	顾登才	黄俊富	2026/4/17	2026/5/7	合格
7	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26146	顾登才	黄俊富	2026/4/17	2026/5/7	合格
8	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26147	顾登才	黄俊富	2026/4/17	2026/5/7	合格
9	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26148	顾登才	黄俊富	2026/4/17	2026/5/7	合格
10	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26149	顾登才	黄俊富	2026/4/17	2026/5/7	合格
11	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26150	顾登才	黄俊富	2026/4/17	2026/5/7	合格
12	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26151	顾登才	黄俊富	2026/4/17	2026/5/7	合格
13	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26152	顾登才	黄俊富	2026/4/17	2026/5/7	合格
14	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26153	顾登才	黄俊富	2026/4/17	2026/5/7	合格
15	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26154	顾登才	黄俊富	2026/4/17	2026/5/7	合格
16	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26155	顾登才	黄俊富	2026/4/17	2026/5/7	合格
17	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26156	顾登才	黄俊富	2026/4/17	2026/5/7	合格
18	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26157	顾登才	黄俊富	2026/4/17	2026/5/7	合格
19	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26158	顾登才	黄俊富	2026/4/17	2026/5/7	合格

（现场图像影像详见附件）

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
20	云南旭顺建设工程有限公司	23. 矿用自卸汽车	Q/YNGH-RE23-26159	顾登才	黄俊富	2026/4/17	2026/5/7	合格
21	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26160	吴邦达	李若胜	2026/4/16	2026/5/11	合格
22	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26161	吴邦达	李若胜	2026/4/16	2026/5/11	合格
23	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26162	吴邦达	李若胜	2026/4/16	2026/5/11	合格
24	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26163	吴邦达	李若胜	2026/4/16	2026/5/11	合格
25	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26164	吴邦达	李若胜	2026/4/16	2026/5/11	合格
26	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26165	吴邦达	李若胜	2026/4/16	2026/5/11	合格
27	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26166	吴邦达	李若胜	2026/4/16	2026/5/11	合格
28	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26167	吴邦达	李若胜	2026/4/16	2026/5/11	合格
29	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26168	吴邦达	李若胜	2026/4/16	2026/5/11	合格
30	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26169	李若胜	吴邦达	2026/4/16	2026/4/30	合格
31	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26170	李若胜	吴邦达	2026/4/16	2026/4/30	合格
32	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26171	李若胜	吴邦达	2026/4/16	2026/4/30	合格
33	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26172	李若胜	吴邦达	2026/4/16	2026/4/30	合格
34	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26173	李若胜	吴邦达	2026/4/16	2026/4/30	合格
35	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26174	李若胜	吴邦达	2026/4/16	2026/4/30	合格
36	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26175	李若胜	吴邦达	2026/4/16	2026/4/30	合格
37	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26176	李若胜	吴邦达	2026/4/16	2026/4/30	合格
38	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26177	李若胜	赵艳川	2026/4/15	2026/4/30	合格

（现场图像影像详见附件）

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
39	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26178	李若胜	赵艳川	2026/4/15	2026/4/30	合格
40	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26179	李若胜	赵艳川	2026/4/15	2026/4/30	合格
41	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26180	李若胜	赵艳川	2026/4/15	2026/4/30	合格
42	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26181	李若胜	赵艳川	2026/4/15	2026/4/30	合格
43	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26182	李若胜	赵艳川	2026/4/15	2026/4/30	合格
44	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26183	李若胜	赵艳川	2026/4/15	2026/4/30	合格
45	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26184	李若胜	赵艳川	2026/4/15	2026/4/30	合格
46	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26185	李若胜	赵艳川	2026/4/15	2026/4/30	合格
47	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26186	李若胜	赵艳川	2026/4/15	2026/4/30	合格
48	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26187	李若胜	赵艳川	2026/4/15	2026/4/30	合格
49	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26188	李若胜	赵艳川	2026/4/15	2026/4/30	合格
50	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26189	李若胜	赵艳川	2026/4/15	2026/4/30	合格
51	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26190	李若胜	赵艳川	2026/4/15	2026/4/30	合格
52	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26191	李若胜	赵艳川	2026/4/15	2026/4/30	合格
53	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26192	饶佛元	杨雄鑫	2026/4/25	2026/5/8	合格
54	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26193	饶佛元	杨雄鑫	2026/4/25	2026/5/8	合格
55	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26194	饶佛元	杨雄鑫	2026/4/25	2026/5/8	合格
56	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26195	饶佛元	杨雄鑫	2026/4/25	2026/5/8	合格
57	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26196	饶佛元	杨雄鑫	2026/4/25	2026/5/8	合格

（现场图像影像详见附件）

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
58	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26197	饶佛元	杨雄鑫	2026/4/25	2026/5/8	合格
59	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26198	饶佛元	杨雄鑫	2026/4/25	2026/5/8	合格
60	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26199	饶佛元	杨雄鑫	2026/4/25	2026/5/8	合格
61	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26200	饶佛元	杨雄鑫	2026/4/25	2026/5/8	合格
62	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26201	饶佛元	杨雄鑫	2026/4/25	2026/5/8	合格
63	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26202	饶佛元	杨雄鑫	2026/4/25	2026/5/8	合格
64	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26203	饶佛元	杨雄鑫	2026/4/25	2026/5/8	合格
65	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26204	饶佛元	杨雄鑫	2026/4/25	2026/5/8	合格
66	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26205	饶佛元	杨雄鑫	2026/4/25	2026/5/8	合格
67	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26206	饶佛元	杨雄鑫	2026/4/25	2026/5/8	合格
68	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26207	饶佛元	杨雄鑫	2026/4/25	2026/5/8	合格
69	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26208	饶佛元	杨雄鑫	2026/4/25	2026/5/8	合格
70	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26209	饶佛元	杨雄鑫	2026/4/25	2026/5/8	合格
71	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26210	饶佛元	杨雄鑫	2026/4/25	2026/5/8	合格
72	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26211	饶佛元	杨雄鑫	2026/4/25	2026/5/8	合格
73	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26220	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/27	2026/5/13	合格
74	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26221	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/27	2026/5/13	合格
75	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26222	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/27	2026/5/13	合格
76	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26223	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/27	2026/5/13	合格

（现场图像影像详见附件）

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
77	云南旭顺建设工程有限公司	23. 矿用自卸汽车	Q/YNGH-RE23-26224	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/27	2026/5/13	合格
78	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26225	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/27	2026/5/13	合格
79	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26226	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/27	2026/5/13	合格
80	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26227	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/26	2026/5/13	合格
81	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26228	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/26	2026/5/13	合格
82	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26229	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/26	2026/5/13	合格
83	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26230	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/26	2026/5/13	合格
84	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26231	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/26	2026/5/13	合格
85	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26232	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/25	2026/5/13	合格
86	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26233	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/26	2026/5/13	合格
87	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26234	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/26	2026/5/13	合格
88	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26235	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/26	2026/5/13	合格
89	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26236	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/26	2026/5/13	合格
90	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26237	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/27	2026/5/13	合格
91	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26238	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/27	2026/5/13	合格
92	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26239	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/27	2026/5/13	合格
93	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26240	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/26	2026/5/13	合格
94	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26241	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/26	2026/5/13	合格
95	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26242	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/26	2026/5/13	合格

（现场图像影像详见附件）

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
96	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26243	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/27	2026/5/13	合格
97	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26244	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/27	2026/5/13	合格
98	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26245	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/27	2026/5/13	合格
99	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26246	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/27	2026/5/13	合格
100	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26247	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/26	2026/5/13	合格
101	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26248	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/26	2026/5/13	合格
102	云南旭顺建设工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26249	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/27	2026/5/13	合格

（现场图像影像详见附件）

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	 旭顺 经度: 102.5351374 纬度: 24.7616760 地址: 自卸车: 105 时间: 2026-04-17
现场检测照片	 旭顺 经度: 102.5350071 纬度: 24.7816803 地址: 自卸车: 105 时间: 2026-04-17
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	 经度: 102.569299 纬度: 24.778767 地址: 自卸车: 107 时间: 2026-04-17
现场检测照片	 经度: 102.569252 纬度: 24.778810 地址: 自卸车: 107 时间: 2026-04-17
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	 旭顺 设备: 102.5693419 车牌: 24.7788105 地址: 112 检测时间: 2026-04-17
现场检测照片	 旭顺 设备: 102.5693419 车牌: 24.7788105 地址: 112 检测时间: 2026-04-17
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	 旭顺 设备: 102.5693419 车牌: 24.7788105 地址: 112 检测时间: 2026-04-17
现场检测照片	 旭顺 设备: 102.5693419 车牌: 24.7788105 地址: 112 检测时间: 2026-04-17
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	 设备编号: 102.569304 资产编号: 24.778350 车型: 115 时间: 2026-04-17
现场检测照片	 设备编号: 102.569301 资产编号: 24.778327 车型: 115 时间: 2026-04-17
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	 设备编号: 102.569306 资产编号: 24.778751 车型: 117 时间: 2026-04-17
现场检测照片	 设备编号: 102.569305 资产编号: 24.778313 车型: 117 时间: 2026-04-17
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	 旭顺 经度: 102.5651599 纬度: 24.7816549 地址: 自卸车: 119 时间: 2026-04-17
现场检测照片	 旭顺 经度: 102.5550931 纬度: 24.7816670 地址: 自卸车: 119 时间: 2026-04-17
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	 经度: 102.569272 纬度: 24.778762 地址: 自卸车: 122 时间: 2026-04-17
现场检测照片	 经度: 102.569272 纬度: 24.778819 地址: 自卸车: 122 时间: 2026-04-17
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	 旭顺 电话: 1025551076 地址: 247816027 自卸车: 132 时间: 2026-04-17
现场检测照片	 旭顺 电话: 1025550234 地址: 247816088 自卸车: 132 时间: 2026-04-17
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	 旭顺 电话: 1025551665 地址: 247817731 自卸车: 136 时间: 2026-04-17
现场检测照片	 旭顺 电话: 1025550954 地址: 247817991 自卸车: 136 时间: 2026-04-17
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	 旭顺 经度: 102.569225 纬度: 24.778790 海拔: 197 时间: 2026-04-17
现场检测照片	 旭顺 经度: 102.569225 纬度: 24.778790 海拔: 197 时间: 2026-04-17
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	 旭顺 经度: 102.569310 纬度: 24.778733 海拔: 138 时间: 2026-04-17
现场检测照片	 旭顺 经度: 102.569225 纬度: 24.778790 海拔: 138 时间: 2026-04-17
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	 旭顺 电话: 102-569310 地址: 24-778774 自卸车: 139 时间: 2026-04-17
现场检测照片	 旭顺 电话: 102-569310 地址: 24-778774 自卸车: 139 时间: 2026-04-17
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	 旭顺 电话: 102-569310 地址: 24-778774 自卸车: 142 时间: 2026-04-17
现场检测照片	 旭顺 电话: 102-569310 地址: 24-778774 自卸车: 142 时间: 2026-04-17
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	 旭顺 经 度: 102.5551790 纬 度: 24.7816547 地 址: 自卸车: 148 时 间: 2026-04-17
现场检测照片	 旭顺 经 度: 102.5551790 纬 度: 24.7816547 地 址: 自卸车: 148 时 间: 2026-04-17
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	 旭顺 经 度: 102.5551799 纬 度: 24.7816602 地 址: 自卸车: 148 时 间: 2026-04-17
现场检测照片	 旭顺 经 度: 102.5551744 纬 度: 24.7816789 地 址: 自卸车: 148 时 间: 2026-04-17
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	 旭顺 设备编号: 1025550649 车牌号: 247816577 检测地点: 155 检测时间: 2026-04-17
现场检测照片	 旭顺 设备编号: 1025550649 车牌号: 247816577 检测地点: 155 检测时间: 2026-04-17
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	 旭顺 设备编号: 1025550649 车牌号: 247816577 检测地点: 155 检测时间: 2026-04-17
现场检测照片	 旭顺 设备编号: 1025550649 车牌号: 247816577 检测地点: 155 检测时间: 2026-04-17
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE23-26164

共 12 页 第 11 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE23-26165

共 12 页 第 11 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	


四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	


四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备 照片	
现场 检测 照片	
相关 图表	

四、必要的图表、图片

设备 照片	
现场 检测 照片	
相关 图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE23-26200

共 12 页 第 11 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE23-26201

共 12 页 第 11 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	


四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	


四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	 设备照片 施工区域: 01 施工责任人: 请输入内容... 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·昆明成顺经贸有限公司 经纬度: 102.553000°E 纬度: 24.779640°N 施工区域: 48 施工责任人: 请输入内容... 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·昆明成顺经贸有限公司 经纬度: 102.551950°E 纬度: 24.780003°N
现场检测照片	 现场检测照片 施工区域: 48 施工责任人: 请输入内容... 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·昆明成顺经贸有限公司 经纬度: 102.551962°E 纬度: 24.780015°N
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	 设备照片 施工区域: 35 施工责任人: 请输入内容... 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·昆明成顺经贸有限公司 经纬度: 102.555688°E 纬度: 24.781080°N 施工区域: 35 施工责任人: 请输入内容... 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·昆明成顺经贸有限公司 经纬度: 102.555499°E 纬度: 24.781130°N
现场检测照片	 现场检测照片 施工区域: 35 施工责任人: 请输入内容... 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·昆明成顺经贸有限公司 经纬度: 102.555494°E 纬度: 24.781150°N
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE23-26222

共 12 页 第 11 页

四、必要的图表、图片

设备照片	 施工区域: 40 施工责任人: 请输入内容... 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·云南成顺经贸有限公司 经纬度: 102.555408°E 24.781252°N
现场检测照片	 施工区域: 40 施工责任人: 请输入内容... 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·云南成顺经贸有限公司 经纬度: 102.555361°E 24.781253°N
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE23-26222

共 12 页 第 11 页

四、必要的图表、图片

设备照片	 施工区域: 42 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·耳材村 经纬度: 102.555504°E 24.781043°N 施工区域: 42 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·耳材村 经纬度: 102.555440°E 24.781081°N
现场检测照片	 施工区域: 42 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·耳材村 经纬度: 102.555412°E 24.781041°N
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	 设备照片
现场检测照片	 现场检测照片
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	 设备照片
现场检测照片	 现场检测照片
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	 旭康 施工内容: 54 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·云南成顺经贸有限公司 经纬度: 102.551632°E 24.780098°N
现场检测照片	 旭康 施工内容: 54 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·云南成顺经贸有限公司 经纬度: 102.551598°E 24.780114°N
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	  旭康 施工区域: 02 拍摄时间: 2026.04.26 地点: 昆明市·瓦村村 经纬度: 102.555601°E 24.781393°N 旭康 施工区域: 02 拍摄时间: 2026.04.26 地点: 昆明市·云南成顺经贸有限公司 经纬度: 102.555410°E 24.781119°N
现场检测照片	 旭康 施工区域: 02 拍摄时间: 2026.04.26 地点: 昆明市·云南成顺经贸有限公司 经纬度: 102.555451°E 24.781123°N
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	


四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	


四、必要的图表、图片

设备照片	 施工内容: 58 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·云南成顺经贸有限公司 经纬度: 102.552082°E 24.780019°N
现场检测照片	 施工内容: 58 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·云南成顺经贸有限公司 经纬度: 102.551996°E 24.780071°N
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	 施工内容: 67 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·云南成顺经贸有限公司 经纬度: 102.551718°E 24.780438°N
现场检测照片	 施工内容: 67 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·云南成顺经贸有限公司 经纬度: 102.551549°E 24.780478°N
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	 施工区域: 38 拍摄时间: 2026.04.26 地点: 昆明市·耳材村 经纬度: 102.555255°E 纬度: 24.781288°N
现场检测照片	 施工区域: 38 拍摄时间: 2026.04.26 地点: 昆明市·耳材村 经纬度: 102.555262°E 纬度: 24.781275°N
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	  施工区域: 49 拍摄时间: 2026.04.26 地点: 昆明市·耳材村 经纬度: 102.555405°E 纬度: 24.781070°N
现场检测照片	 施工区域: 49 拍摄时间: 2026.04.26 地点: 昆明市·耳材村 经纬度: 102.555423°E 纬度: 24.781059°N
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	


四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	 施工区域: 39 施工责任人: 刘德入内 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·云南成顺经贸有限公司 经纬度: 102.555214°E 24.781217°N 施工区域: 39 施工责任人: 刘德入内 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·Z007 经纬度: 102.555417°E 24.781160°N
现场检测照片	 施工区域: 39 施工责任人: 刘德入内 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·云南成顺经贸有限公司 经纬度: 102.555294°E 24.781205°N
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	 施工区域: 41 施工责任人: 刘德入内 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·耳材村 经纬度: 102.555467°E 24.780935°N 施工区域: 41 施工责任人: 刘德入内 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·耳材村 经纬度: 102.555371°E 24.780967°N
现场检测照片	
相关图表	


四、必要的图表、图片

设备照片	 设备照片
现场检测照片	 现场检测照片
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	 设备照片
现场检测照片	 现场检测照片
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	 施工区域: 36 拍摄时间: 2026.04.26 地点: 昆明市·耳材村 经纬度: 102.555440°E 24.780950°N 施工区域: 36 拍摄时间: 2026.04.26 地点: 昆明市·耳材村 经纬度: 102.555380°E 24.780995°N
现场检测照片	 施工区域: 36 拍摄时间: 2026.04.26 地点: 昆明市·耳材村 经纬度: 102.555330°E 24.780910°N
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	 施工区域: 13 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·云南成顺经贸有限公司 经纬度: 102.551985°E 24.780117°N 施工区域: 13 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·云南成顺经贸有限公司 经纬度: 102.551950°E 24.780176°N
现场检测照片	 施工区域: 13 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市·云南成顺经贸有限公司 经纬度: 102.551958°E 24.780060°N
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	马关驰盛矿业有限公司	01. 固定式空气压缩机	Q/YNGH-RE01-26060	顾登才	赵艳川	2026/4/22	2026/5/20	合格
2	马关驰盛矿业有限公司		Q/YNGH-RE01-26061	赵艳川	顾登才	2026/4/22	2026/5/20	合格
3	马关驰盛矿业有限公司	10. 主通风机	Q/YNGH-RE10-26035	顾登才	赵艳川	2026/4/22	2026/5/20	合格
4	马关驰盛矿业有限公司	15. 电力变压器	Q/YNGH-RE15-26029	王宇	赵艳川	2026/4/22	2026/5/12	合格
5	马关驰盛矿业有限公司		Q/YNGH-RE15-26030	王宇	赵艳川	2026/4/22	2026/5/12	合格
6	马关驰盛矿业有限公司	16. 高压开关设备	Q/YNGH-RE16-26012	王宇	赵艳川	2026/4/22	2026/5/12	合格
7	马关驰盛矿业有限公司	17. 电力绝缘安全工器具	Q/YNGH-RE17-26029	张开焱	王宇	2026/4/27	2026/5/26	合格
8	马关驰盛矿业有限公司	24. 8. 矿用多参数气体检测仪	Q/YNGH-RE24. 8-26004	卢昆	王丽花	2026/4/27	2026/5/11	合格
9	马关驰盛矿业有限公司		Q/YNGH-RE24. 8-26005	卢昆	王丽花	2026/4/27	2026/5/11	合格
10	马关驰盛矿业有限公司		Q/YNGH-RE24. 8-26006	卢昆	王丽花	2026/4/27	2026/5/11	合格
11	马关驰盛矿业有限公司		Q/YNGH-RE24. 8-26007	卢昆	王丽花	2026/4/27	2026/5/11	合格
12	马关驰盛矿业有限公司		Q/YNGH-RE24. 8-26008	卢昆	王丽花	2026/4/27	2026/5/11	合格
13	马关驰盛矿业有限公司		Q/YNGH-RE24. 8-26009	卢昆	王丽花	2026/4/27	2026/5/11	合格
14	马关驰盛矿业有限公司		Q/YNGH-RE24. 8-26010	卢昆	王丽花	2026/4/27	2026/5/11	合格
15	马关驰盛矿业有限公司		Q/YNGH-RE24. 8-26011	卢昆	王丽花	2026/4/27	2026/5/11	合格
16	马关驰盛矿业有限公司		Q/YNGH-RE24. 8-26012	卢昆	王丽花	2026/4/27	2026/5/11	合格
17	马关驰盛矿业有限公司		Q/YNGH-RE24. 8-26013	卢昆	王丽花	2026/4/27	2026/5/11	合格
18	马关驰盛矿业有限公司		Q/YNGH-RE28-26222	顾登才	赵艳川	2026/4/22	2026/5/26	合格
19	马关驰盛矿业有限公司		Q/YNGH-RE28-26223	顾登才	赵艳川	2026/4/22	2026/5/26	合格

(现场图像影像详见附件)

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
20	马关驰盛矿业有限公司	28. 地下运矿车	Q/YNGH-RE28-26224	顾登才	赵艳川	2026/4/22	2026/5/26	合格
21	马关驰盛矿业有限公司		Q/YNGH-RE28-26225	顾登才	赵艳川	2026/4/22	2026/5/26	合格
22	马关驰盛矿业有限公司		Q/YNGH-RE28-26226	顾登才	赵艳川	2026/4/22	2026/5/8	合格
23	马关驰盛矿业有限公司		Q/YNGH-RE28-26227	顾登才	赵艳川	2026/4/22	2026/5/8	合格
24	马关驰盛矿业有限公司		Q/YNGH-RE28-26228	顾登才	赵艳川	2026/4/22	2026/5/8	合格

（现场图像影像详见附件）

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	


四、必要的图表、图片

设备照片	
检测检验照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

被试样品照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片


设备照片	
检测检验照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
矿用多参数气体检测仪安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE24.8-26005

第 9 页/共 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
检测检验照片	
相关图表	/

云南高华安全生产检测检验有限公司
矿用多参数气体检测仪安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE24.8-26006

第 9 页/共 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
检测检验照片	
相关图表	/

云南高华安全生产检测检验有限公司
矿用多参数气体检测仪安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE24.8-26007

第 9 页/共 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	 云南高华安全生产检测检验有限公司 工作内容: 马关 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市五华区·建发瑞城商业广场 海拔: 1962.3米
检测检验照片	 云南高华安全生产检测检验有限公司 工作内容: 马关 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市五华区·建发瑞城商业广场 海拔: 1897.0米
相关图表	/

云南高华安全生产检测检验有限公司
矿用多参数气体检测仪安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE24.8-26008

第 9 页/共 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	 云南高华安全生产检测检验有限公司 工作内容: 马关 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市五华区·建发瑞城商业广场 海拔: 1897.1米
检测检验照片	 云南高华安全生产检测检验有限公司 工作内容: 马关 拍摄时间: 2026.04.27 地点: 昆明市五华区·建发瑞城商业广场 海拔: 1898.0米
相关图表	/

云南高华安全生产检测检验有限公司
矿用多参数气体检测仪安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE24.8-26009

第 9 页/共 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
检测检验照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
矿用多参数气体检测仪安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE24.8-26010

第 9 页/共 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
检测检验照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
矿用多参数气体检测仪安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE24.8-26011

第 9 页/共 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	 设备照片: 展示了两个黄色的矿用多参数气体检测仪。左侧仪器背面贴有标签，右侧仪器正面显示屏幕。标签上包含委托单位、受检单位、检验小组、检验类别、检验地点、检验日期、工作内容、拍摄时间、地点、海拔等信息。
检测检验照片	 检测检验照片: 展示了两个黄色的矿用多参数气体检测仪放置在检测台上，背景为检测室。标签上包含工作内容、拍摄时间、地点、海拔等信息。
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
矿用多参数气体检测仪安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE24.8-26012

第 9 页/共 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	 设备照片: 展示了两个黄色的矿用多参数气体检测仪。左侧仪器背面贴有标签，右侧仪器正面显示屏幕。标签上包含委托单位、受检单位、检验小组、检验类别、检验地点、检验日期、工作内容、拍摄时间、地点、海拔等信息。
检测检验照片	 检测检验照片: 展示了两个黄色的矿用多参数气体检测仪放置在检测台上，背景为检测室。标签上包含工作内容、拍摄时间、地点、海拔等信息。
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
矿用多参数气体检测仪安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE24.8-26013

第 9 页/共 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
检测检验照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26222

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片


设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26223

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	 云南驰盛 104-522341 23-006489 地址: 文山壮族苗族自治州马关县001乡道在拉基田村 邮编: 673402 电话: 0876-0422
现场检测照片	 云南驰盛 104-522341 23-006489 地址: 文山壮族苗族自治州马关县001乡道在拉基田村 邮编: 673402 电话: 0876-0422
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26224

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	 云南驰盛 104-522341 23-006489 地址: 文山壮族苗族自治州马关县001乡道在拉基田村 邮编: 673402 电话: 0876-0422
现场检测照片	 云南驰盛 104-522341 23-006489 地址: 文山壮族苗族自治州马关县001乡道在拉基田村 邮编: 673402 电话: 0876-0422
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26225

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26226

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26227

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26228

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	云南禾顺工贸有限公司	23. 矿用自卸汽车	Q/YNGH-RE23-26217	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/27	2026/5/11	合格
2	云南禾顺工贸有限公司		Q/YNGH-RE23-26218	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/27	2026/5/11	合格
3	云南禾顺工贸有限公司		Q/YNGH-RE23-26219	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/27	2026/5/11	合格

（现场图像影像详见附件）

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备 照片	
现场 检测 照片	
相关 图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	云南省易门县华三铜业有限责任公司	01. 固定式空气压缩机	Q/YNGH-RE01-26038	李若胜	赵艳川	2026/4/14	2026/5/7	合格
2	云南省易门县华三铜业有限责任公司	10. 主通风机	Q/YNGH-RE10-26037	李若胜	赵艳川	2026/4/14	2026/5/7	合格
3	云南省易门县华三铜业有限责任公司	11. 通风系统	Q/YNGH-RE11-26019	李若胜	赵艳川	2026/4/14	2026/5/7	合格

（现场图像影像详见附件）

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山在用固定式空气压缩机安全检测检验报告
报告编号: Q/YNGH-RE01-26038 共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山在用主通风机系统安全检测检验报告
报告编号: Q/YNGH-RE10-26037 共 9 页 第 8 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

4 必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	 华三矿业股份有限公司 拍摄时间: 2026.04.14 13:50 地点: 井口 - 050120号进风道 坐标: 102.042683°E 纬度: 24.759172°N 位置区域: 井下 今日水印相机  华三矿业股份有限公司 拍摄时间: 2026.04.14 13:53 地点: 井口 - 050120号进风道 坐标: 102.042683°E 纬度: 24.749134°N 位置区域: 井下 今日水印相机  华三矿业股份有限公司 拍摄时间: 2026.04.14 13:50 地点: 井口 - 050120号进风道 坐标: 102.042683°E 纬度: 24.749134°N 位置区域: 井下 今日水印相机  华三矿业股份有限公司 拍摄时间: 2026.04.14 13:53 地点: 井口 - 050120号进风道 坐标: 102.042683°E 纬度: 24.749134°N 位置区域: 井下 今日水印相机
相关图表	通风系统检测点位布置图见附件

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	红河聚泰矿业有限公司	08. 1. 钢丝绳	Q/YNGH-RE8. 1-26072	卢昆	王丽花	2026/4/30	2026/5/27	合格
2	红河聚泰矿业有限公司	11. 通风系统	Q/YNGH-RE11-26020	乔松伟	吴邦达	2026/4/21	2026/5/11	合格

（现场图像影像详见附件）

四、必要的图表、图片



4 必要的图表、图片



云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	云南驰宏锌锗股份有限公司会泽矿业分公司	28. 地下运矿车	Q/YNGH-RE28-26230	饶佛元	胡春林	2026/4/29	2026/5/20	合格

（现场图像影像详见附件）

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	古田天宝矿业有限公司	24. 1. 监测监控系统	Q/YNGH-RE24. 1-26005	卢昆	普贵才	2026/4/24	2026/5/12	合格
2	古田天宝矿业有限公司		Q/YNGH-RE24. 1-26006	卢昆	普贵才	2026/4/23	2026/5/12	合格
3	古田天宝矿业有限公司		Q/YNGH-RE24. 1-26007	卢昆	普贵才	2026/4/25	2026/5/12	合格

（现场图像影像详见附件）

四、必要的图表、图片



系统软件及台账照片



四、必要的图表、图片



四、必要的图表、图片



云南高华安全生产检测检验有限公司
5月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026


No：202605

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	楚雄森垚工程机械有限公司	23. 矿用自卸汽车	Q/YNGH-RE23-26108	李若胜	赵艳川	2026/5/15	2026/5/18	合格

（现场图像影像详见附件）

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告
报告编号: Q/YNGH-RE23-26108 共 12 页 第 11 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	