

云南高华安全生产检测检验有限公司
4月检测检验项目公示表


记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202604

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	马边无穷矿业有限公司	11. 通风系统	Q/YNGH-RE11-26007	胡春林	李若胜	2026/3/18	2026/4/20	合格

（现场图像影像详见附件）

4 必要的图表、图片

设备照片	 检测记录 拍摄时间: 2026.03.18 地点: 马边县磨盘沟乡·双坡坎 海拔: 103.401932°E 经纬度: 28.728764°N 设备名称: 马边无矿企业  检测记录 拍摄时间: 2026.03.18 地点: 马边县磨盘沟乡·双坡坎 海拔: 103.413854°E 经纬度: 28.715593°N 设备名称: 马边无矿企业
现场检测照片	 检测现场记录 检测内容: 通风系统 拍摄时间: 2026.03.18 海拔: 991.0米 经纬度: 103.418445°E 经纬度: 28.728475°N 设备名称: 马边无矿企业  检测现场记录 检测内容: 通风系统 拍摄时间: 2026.03.18 海拔: 1143.6米 经纬度: 103.402006°E 经纬度: 28.728735°N 设备名称: 马边无矿企业  检测现场记录 检测内容: 通风系统 拍摄时间: 2026.03.18 海拔: 1143.6米 经纬度: 103.402006°E 经纬度: 28.728735°N 设备名称: 马边无矿企业  检测记录 拍摄时间: 2026.03.18 地点: 马边县磨盘沟乡·双坡坎 海拔: 103.401932°E 经纬度: 28.728764°N 设备名称: 马边无矿企业
相关图表	通风系统检测点位布置图见附件

云南高华安全生产检测检验有限公司
4月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202604


序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	腾冲县恒丰矿业有限责任公司	10. 主通风机	Q/YNGH-RE10-26025	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/26	2026/4/7	合格
2	腾冲县恒丰矿业有限责任公司	11. 通风系统	Q/YNGH-RE11-26013	乔松伟	杨雄鑫	2026/3/26	2026/4/7	合格

（现场图像影像详见附件）

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

4 必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	通风系统检测点位布置图见附件

云南高华安全生产检测检验有限公司
4月检测检验项目公示表


记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202604

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	浙江首丰建设集团有限公司	27. 地下矿山无轨运人车	Q/YNGH-RE27-26027	顾登才	张开焱	2026/4/2	2026/4/29	合格
2	浙江首丰建设集团有限公司		Q/YNGH-RE27-26028	顾登才	张开焱	2026/4/2	2026/4/29	合格
3	浙江首丰建设集团有限公司	28. 地下运矿车	Q/YNGH-RE28-26191	张开焱	顾登才	2026/4/2	2026/4/29	合格
4	浙江首丰建设集团有限公司		Q/YNGH-RE28-26192	张开焱	顾登才	2026/4/2	2026/4/29	合格
5	浙江首丰建设集团有限公司		Q/YNGH-RE28-26193	张开焱	顾登才	2026/4/2	2026/4/29	合格
6	浙江首丰建设集团有限公司		Q/YNGH-RE28-26194	张开焱	顾登才	2026/4/2	2026/4/29	合格


（现场图像影像详见附件）

五、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

本页以下空白

五、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

本页以下空白

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26191

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	 设备照片: 左侧为车辆铭牌, 右侧为黄色运矿车外观。铭牌信息: 品牌: 一汽解放, 生产单位: 一汽解放汽车有限公司柳州分公司, 车型号: 100-300, 发动机型号: 100-300, 额定功率: 100 kW, 额定载重: 100 t, 制造日期: 2026-04-02。车辆信息: 车牌号: 103-157980, 车架号: 23-254807, 地址: 红河哈尼族彝族自治州个旧市在云锡集团股份有限分公司卡房分公司办公楼附近, 运矿车: 73, 时间: 2026-04-02。
现场检测照片	 现场检测照片: 操作人员佩戴红色安全帽, 正在驾驶黄色运矿车。车辆信息: 车牌号: 103-157980, 车架号: 23-254807, 地址: 红河哈尼族彝族自治州个旧市在云锡集团股份有限分公司卡房分公司办公楼附近, 运矿车: 73, 时间: 2026-04-02。
相关图表	/

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26192

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	 设备照片: 左侧为车辆铭牌, 右侧为黄色运矿车外观。铭牌信息: 品牌: 中国一汽, 生产单位: 一汽解放汽车有限公司柳州分公司, 车型号: 100-300, 发动机型号: 100-300, 额定功率: 100 kW, 额定载重: 100 t, 制造日期: 2026-04-02。车辆信息: 车牌号: 103-157980, 车架号: 23-254807, 地址: 红河哈尼族彝族自治州个旧市在云锡集团股份有限分公司卡房分公司办公楼附近, 运矿车: 73, 时间: 2026-04-02。
现场检测照片	 现场检测照片: 操作人员佩戴红色安全帽, 正在驾驶黄色运矿车。车辆信息: 车牌号: 103-157980, 车架号: 23-254807, 地址: 红河哈尼族彝族自治州个旧市在云锡集团股份有限分公司卡房分公司办公楼附近, 运矿车: 73, 时间: 2026-04-02。
相关图表	/

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26193

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26194

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
4月检测检验项目公示表


记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202604

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	宾川县宝丰矿业开发有限公司	01. 固定式空气压缩机	Q/YNGH-RE01-26052	赵艳川	李若胜	2026/4/9	2026/4/23	合格
2	宾川县宝丰矿业开发有限公司		Q/YNGH-RE01-26053	赵艳川	李若胜	2026/4/9	2026/4/23	合格
3	宾川县宝丰矿业开发有限公司		Q/YNGH-RE01-26054	赵艳川	李若胜	2026/4/9	2026/4/23	合格
4	宾川县宝丰矿业开发有限公司	10. 主通风机	Q/YNGH-RE10-26033	李若胜	赵艳川	2026/4/9	2026/4/23	合格
5	宾川县宝丰矿业开发有限公司	11. 通风系统	Q/YNGH-RE11-26017	李若胜	杨雄鑫	2026/4/17	2026/4/23	合格
6	宾川县宝丰矿业开发有限公司	15. 电力变压器	Q/YNGH-RE15-26019	王宇	李若胜	2026/4/10	2026/4/23	合格
7	宾川县宝丰矿业开发有限公司		Q/YNGH-RE15-26020	王宇	李若胜	2026/4/10	2026/4/29	合格
8	宾川县宝丰矿业开发有限公司	28. 地下运矿车	Q/YNGH-RE28-26209	李若胜	杨雄鑫	2026/4/18	2026/4/23	合格
9	宾川县宝丰矿业开发有限公司		Q/YNGH-RE28-26210	李若胜	杨雄鑫	2026/4/18	2026/4/23	合格
10	宾川县宝丰矿业开发有限公司		Q/YNGH-RE28-26211	李若胜	杨雄鑫	2026/4/18	2026/4/23	合格
11	宾川县宝丰矿业开发有限公司		Q/YNGH-RE28-26212	李若胜	杨雄鑫	2026/4/18	2026/4/23	合格

（现场图像影像详见附件）

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/


四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	



四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

4 必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	通风系统检测点位布置图见附件


四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26210

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	 
相关图表	/

本页以下空白

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26211

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	 
相关图表	/


本页以下空白

云南高华安全生产检测检验有限公司
金属非金属矿山地下运矿车安全检测检验报告

报告编号: Q/YNGH-RE28-26212

共 11 页 第 10 页

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白

云南高华安全生产检测检验有限公司
4月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202604

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	永德县乌木龙懒碓山铜业有限公司	01. 固定式空气压缩机	Q/YNGH-RE01-26058	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/13	2026/4/29	合格
2	永德县乌木龙懒碓山铜业有限公司		Q/YNGH-RE01-26059	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/13	2026/4/29	合格
3	永德县乌木龙懒碓山铜业有限公司	23. 矿用自卸汽车	Q/YNGH-RE23-26136	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/13	2026/4/29	合格
4	永德县乌木龙懒碓山铜业有限公司		Q/YNGH-RE23-26137	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/13	2026/4/29	合格
5	永德县乌木龙懒碓山铜业有限公司		Q/YNGH-RE23-26138	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/13	2026/4/29	合格
6	永德县乌木龙懒碓山铜业有限公司		Q/YNGH-RE23-26139	蒋孝健	杨雄鑫	2026/4/13	2026/4/29	合格

(现场图像影像详见附件)

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/


四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	 陆辉自卸车 产品型号: 3号自卸车 发动机功率: 2026.04.13 额定容量: 2026.04.13 额定质量: 2026.04.13 外形尺寸: 2026.04.13 执行标准: 2026.04.13 永德县乌木龙糖业山铜业有限公司 施工区域: 3号自卸车 拍摄时间: 2026.04.13 地点: 临沧市·大棒树 经纬度: 99.804143°E 24.188555°N  永德县乌木龙糖业山铜业有限公司 施工区域: 2号自卸车 拍摄时间: 2026.04.13 地点: 临沧市·大棒树 经纬度: 99.804205°E 24.188561°N
现场检测照片	 永德县乌木龙糖业山铜业有限公司 施工区域: 2号自卸车 拍摄时间: 2026.04.13 地点: 临沧市·大棒树 经纬度: 99.804151°E 24.188519°N
相关图表	

四、必要的图表、图片

设备照片	 永德县乌木龙糖业山铜业有限公司 施工区域: 4号自卸车 拍摄时间: 2026.04.13 地点: 临沧市·大棒树 经纬度: 99.804161°E 24.188502°N  永德县乌木龙糖业山铜业有限公司 施工区域: 4号自卸车 拍摄时间: 2026.04.13 地点: 临沧市·大棒树 经纬度: 99.804158°E 24.188488°N
现场检测照片	 永德县乌木龙糖业山铜业有限公司 施工区域: 4号自卸车 拍摄时间: 2026.04.13 地点: 临沧市·大棒树 经纬度: 99.804038°E 24.188514°N
相关图表	

云南高华安全生产检测检验有限公司
4月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026

No：202604

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	西畴县福鑫矿业有限责任公司	28. 地下运矿车	Q/YNGH-RE28-26229	李若胜	黄俊富	2026/4/24	2026/4/30	合格

（现场图像影像详见附件）

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

本页以下空白