云南高华安全生产检测检验有限公司
8月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026　　No：202608

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	金平鑫隆机械化工程有限公司	23.矿用自卸汽车	Q/YNGH-RE23-26415	吴邦达	杨锦松	2026/7/30	2026/8/21	合格
2	金平鑫隆机械化工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26416	吴邦达	杨锦松	2026/7/30	2026/8/21	合格
3	金平鑫隆机械化工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26417	吴邦达	杨锦松	2026/7/30	2026/8/21	合格
4	金平鑫隆机械化工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26418	吴邦达	杨锦松	2026/7/30	2026/8/21	合格
5	金平鑫隆机械化工程有限公司		Q/YNGH-RE23-26419	吴邦达	杨锦松	2026/7/30	2026/8/21	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26415

金属非金属矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：金平鑫隆机械化工程有限公司

受 检 单 位：金平鑫隆机械化工程有限公司

设 备 名 称：矿用运输车（K01）

型 号 规 格：UQ-15

检测检验地点：480 中段坑口停车场

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 7 月 30 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26415　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	金平鑫隆机械化工程有限公司		
	地址	云南省红河州金平县		
设备名称		矿用运输车	设备编号	K01
型号规格		UQ-15	出厂日期	2024 年 5 月
制造单位		山东蒂辉机械设备有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		480 中段坑口停车场	检测检验日期	2026 年 7 月 30 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	金平鑫隆机械化工程有限公司		
	地址	云南省红河州金平县		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论		合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2　C 类不合格项＜6
		检测结果	0	1　3
		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 20 日		
检测检验组成员		吴邦达、杨锦松		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 7 月 29 日		

批准：　　审核：　　主检：吴邦达

日期：2026.8.20　　日期：2026.8.20　　日期：2026-8-20

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26416

金属非金属矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：金平鑫隆机械化工程有限公司

受 检 单 位：金平鑫隆机械化工程有限公司

设 备 名 称：矿用运输车（KO3）

型 号 规 格：UQ-15

检测检验地点：480 中段坑口停车场

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 7 月 30 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26416　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	金平鑫隆机械化工程有限公司		
	地址	云南省红河州金平县		
设备名称		矿用运输车	设备编号	K03
型号规格		UQ-15	出厂日期	2024 年 5 月
制造单位		山东蒂辉机械设备有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		480 中段坑口停车场	检测检验日期	2026 年 7 月 30 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	金平鑫隆机械化工程有限公司		
	地址	云南省红河州金平县		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论		合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
		检测结果	0	1	3
		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 20 日			
检测检验组成员		吴邦达、杨锦松			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 7 月 29 日			

批准：　　审核：　　主检：吴邦达

日期：2026.8.20　　日期：2026.8.20　　日期：2026-8-20

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26417

金属非金属矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：金平鑫隆机械化工程有限公司

受 检 单 位：金平鑫隆机械化工程有限公司

设 备 名 称：矿用运输车

型 号 规 格：UQ-15

检测检验地点：480 中段坑口停车场

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 7 月 30 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26417　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	金平鑫隆机械化工程有限公司		
	地址	云南省红河州金平县		
设备名称		矿用运输车	设备编号	K04
型号规格		UQ-15	出厂日期	2024 年 5 月
制造单位		山东蒂辉机械设备有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		480 中段坑口停车场	检测检验日期	2026 年 7 月 30 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	金平鑫隆机械化工程有限公司		
	地址	云南省红河州金平县		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
	检测结果	0	1	3
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 20 日			
检测检验组成员		吴邦达、杨锦松		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 7 月 29 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.8.20　　日期：2026.8.20　　日期：2026.8.20

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26418

金属非金属矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：金平鑫隆机械化工程有限公司

受 检 单 位：金平鑫隆机械化工程有限公司

设 备 名 称：矿用自卸车（KO7）

型 号 规 格：UQ-12

检测检验地点：480 中段坑口停车场

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 7 月 30 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26418　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	金平鑫隆机械化工程有限公司		
	地址	云南省红河州金平县		
设备名称		矿用自卸车	设备编号	K07
型号规格		UQ-12	出厂日期	/
制造单位		山东北骏重工有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		480 中段坑口停车场	检测检验日期	2026 年 7 月 30 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	金平鑫隆机械化工程有限公司		
	地址	云南省红河州金平县		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论		合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
		检测结果	0	1	3
		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 20 日			
检测检验组成员		吴邦达、杨锦松			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 7 月 29 日			

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.8.20　　日期：2026.8.20　　日期：2026-8-20

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26419

金属非金属矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：金平鑫隆机械化工程有限公司

受 检 单 位：金平鑫隆机械化工程有限公司

设 备 名 称：矿用自卸车（KO10）

型 号 规 格：UQ-12

检测检验地点：480 中段坑口停车场

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 7 月 30 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26419　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	金平鑫隆机械化工程有限公司		
	地址	云南省红河州金平县		
设备名称		矿用自卸车	设备编号	K010
型号规格		UQ-12	出厂日期	/
制造单位		山东北骏重工有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		480 中段坑口停车场	检测检验日期	2026 年 7 月 30 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	金平鑫隆机械化工程有限公司		
	地址	云南省红河州金平县		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论		合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
		检测结果	0	1	3
		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 30 日			
检测检验组成员		吴邦达、杨锦松			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 7 月 29 日			

批准：　　审核：　　主检：吴邦达

日期：2026.8.30　　日期：2026.8.30　　日期：2026.8.30

四、必要的图表、图片

设备照片	
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用