云南高华安全生产检测检验有限公司
8月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026　　No：202608

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	兰坪鼎枫建筑工程有限责任公司	23.矿用自卸汽车	Q/YNGH-RE23-26391	蒋孝健	饶佛元	2026/8/1	2026/8/6	合格
2	兰坪鼎枫建筑工程有限责任公司		Q/YNGH-RE23-26392	蒋孝健	饶佛元	2026/8/1	2026/8/6	合格
3	兰坪鼎枫建筑工程有限责任公司		Q/YNGH-RE23-26393	蒋孝健	饶佛元	2026/8/1	2026/8/6	合格
4	兰坪鼎枫建筑工程有限责任公司		Q/YNGH-RE23-26394	蒋孝健	饶佛元	2026/8/1	2026/8/6	合格
5	兰坪鼎枫建筑工程有限责任公司		Q/YNGH-RE23-26395	蒋孝健	饶佛元	2026/8/1	2026/8/6	合格
6	兰坪鼎枫建筑工程有限责任公司		Q/YNGH-RE23-26396	蒋孝健	饶佛元	2026/8/1	2026/8/6	合格
7	兰坪鼎枫建筑工程有限责任公司		Q/YNGH-RE23-26397	蒋孝健	饶佛元	2026/8/1	2026/8/6	合格
8	兰坪鼎枫建筑工程有限责任公司		Q/YNGH-RE23-26398	蒋孝健	饶佛元	2026/8/1	2026/8/6	合格

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26391

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：兰坪鼎枫建设工程有限责任公司

受 检 单 位：兰坪鼎枫建设工程有限责任公司

设 备 名 称：三桥刚性矿车

型 号 规 格：XDR90T

检测检验地点：2780 修理厂

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 8 月 1 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26391　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	兰坪鼎枫建设工程有限责任公司		
	地址	云南省怒江州兰坪县金顶镇		
设备名称		三桥刚性矿车	设备编号	68
型号规格		XDR90T	出厂日期	/
制造单位		徐州徐工矿业机械有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2780 修理厂	检测检验日期	2026 年 8 月 1 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	兰坪鼎枫建设工程有限责任公司		
	地址	云南省怒江州兰坪县金顶镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见解释页		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
	检测结果	0	0	2
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 4 日			
检测检验组成员		蒋孝健、饶佛元		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 7 月 31 日		

批准：　日期：2026.8.4　　审核：　日期：2026.8.4　　主检：　日期：2026.8.4

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26392

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：兰坪鼎枫建设工程有限责任公司

受 检 单 位：兰坪鼎枫建设工程有限责任公司

设 备 名 称：三桥刚性矿车

型 号 规 格：XDR90T

检测检验地点：2780 修理厂

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 8 月 1 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章 5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26392　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	兰坪鼎枫建设工程有限责任公司		
	地址	云南省怒江州兰坪县金顶镇		
设备名称		三桥刚性矿车	设备编号	72
型号规格		XDR90T	出厂日期	/
制造单位		徐州徐工矿业机械有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2780 修理厂	检测检验日期	2026 年 8 月 1 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	兰坪鼎枫建设工程有限责任公司		
	地址	云南省怒江州兰坪县金顶镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见解释页		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
	检测结果	0	0	2
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 6 日			
检测检验组成员		蒋孝健、饶佛元		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 7 月 31 日		

批准：　日期：2026.8.6

审核：　日期：2026.8.6

主检：　日期：2026.8.6

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26393

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：兰坪鼎枫建设工程有限责任公司

受 检 单 位：兰坪鼎枫建设工程有限责任公司

设 备 名 称：三桥刚性矿车

型 号 规 格：XDR90T

检测检验地点：2780 修理厂

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 8 月 1 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26393　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	兰坪鼎枫建设工程有限责任公司		
	地址	云南省怒江州兰坪县金顶镇		
设备名称		三桥刚性矿车	设备编号	77
型号规格		XDR90T	出厂日期	/
制造单位		徐州徐工矿业机械有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2780 修理厂	检测检验日期	2026 年 8 月 1 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	兰坪鼎枫建设工程有限责任公司		
	地址	云南省怒江州兰坪县金顶镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见解释页		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
	检测结果	0	0	0
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 6 日			
检测检验组成员		蒋孝健、饶佛元		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 7 月 31 日		

批准：[illegible]　审核：乔松伟　主检：蒋孝健

日期：2026.8.6　日期：2026.8.6　日期：2026.8.6

仅用于项目公示使用

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26394

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：兰坪鼎枫建设工程有限责任公司

受 检 单 位：兰坪鼎枫建设工程有限责任公司

设 备 名 称：三桥刚性矿车

型 号 规 格：XDR90T

检测检验地点：2780 修理厂

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 8 月 1 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26394　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	兰坪鼎枫建设工程有限责任公司		
	地址	云南省怒江州兰坪县金顶镇		
设备名称		三桥刚性矿车	设备编号	78
型号规格		XDR90T	出厂日期	/
制造单位		徐州徐工矿业机械有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2780 修理厂	检测检验日期	2026 年 8 月 1 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	兰坪鼎枫建设工程有限责任公司		
	地址	云南省怒江州兰坪县金顶镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见解释页		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
	检测结果	0	0	1
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 4 日			
检测检验组成员		蒋孝健、饶佛元		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 7 月 31 日		

批准：顾修才　日期：2026.8.4

审核：乔松佛　日期：2026.8.4

主检：蒋孝健　日期：2026.8.4

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华

云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26395

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：兰坪鼎枫建设工程有限责任公司

受 检 单 位：兰坪鼎枫建设工程有限责任公司

设 备 名 称：三桥刚性矿车

型 号 规 格：XDR90T

检测检验地点：2780 修理厂

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 8 月 1 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26395　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	兰坪鼎枫建设工程有限责任公司		
	地址	云南省怒江州兰坪县金顶镇		
设备名称		三桥刚性矿车	设备编号	79
型号规格		XDR90T	出厂日期	/
制造单位		徐州徐工矿业机械有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2780 修理厂	检测检验日期	2026 年 8 月 1 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	兰坪鼎枫建设工程有限责任公司		
	地址	云南省怒江州兰坪县金顶镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见解释页		
检测检验结论		合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
		检测结果	0	0	1
		综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 4 日			
检测检验组成员		蒋孝健、饶佛元			
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 7 月 31 日			

批准：顾修才　日期：2026.8.4

审核：饶佛元　日期：2026.8.4

主检：蒋孝健　日期：2026.8.4

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华

应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26396

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：兰坪鼎枫建设工程有限责任公司

受 检 单 位：兰坪鼎枫建设工程有限责任公司

设 备 名 称：三桥刚性矿车

型 号 规 格：XDR90T

检测检验地点：2780 修理厂

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 8 月 1 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

5301002207016

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26396　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	兰坪鼎枫建设工程有限责任公司		
	地址	云南省怒江州兰坪县金顶镇		
设备名称		三桥刚性矿车	设备编号	80
型号规格		XDR90T	出厂日期	/
制造单位		徐州徐工矿业机械有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2780 修理厂	检测检验日期	2026 年 8 月 1 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	兰坪鼎枫建设工程有限责任公司		
	地址	云南省怒江州兰坪县金顶镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见解释页		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
	检测结果	0	0	1
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 4 日			
检测检验组成员		蒋孝健、饶佛元		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 7 月 31 日		

批准：[illegible]　日期：2026.8.4

审核：[illegible]　日期：2026.8.4

主检：[illegible]　日期：2026.8.4

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26397

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：兰坪鼎枫建设工程有限责任公司

受 检 单 位：兰坪鼎枫建设工程有限责任公司

设 备 名 称：三桥刚性矿车

型 号 规 格：XDR90T

检测检验地点：2780 修理厂

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 8 月 1 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

检测检验专用章

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26397　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	兰坪鼎枫建设工程有限责任公司		
	地址	云南省怒江州兰坪县金顶镇		
设备名称		三桥刚性矿车	设备编号	81
型号规格		XDR90T	出厂日期	/
制造单位		徐州徐工矿业机械有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2780 修理厂	检测检验日期	2026 年 8 月 1 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	兰坪鼎枫建设工程有限责任公司		
	地址	云南省怒江州兰坪县金顶镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见解释页		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
	检测结果	0	0	4
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 4 日			
检测检验组成员		蒋孝健、饶佛元		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 7 月 31 日		

批准：[illegible]　审核：[illegible]　主检：[illegible]

日期：2026.8.4　日期：2026.8.4　日期：2026.8.4

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE23-26398

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车

安全检测检验报告

委 托 单 位：兰坪鼎枫建设工程有限责任公司

受 检 单 位：兰坪鼎枫建设工程有限责任公司

设 备 名 称：三桥刚性矿车

型 号 规 格：XDR90T

检测检验地点：2780 修理厂

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026 年 8 月 1 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE23-26398　　共 12 页　第 1 页

委托单位	名称	兰坪鼎枫建设工程有限责任公司		
	地址	云南省怒江州兰坪县金顶镇		
设备名称		三桥刚性矿车	设备编号	82
型号规格		XDR90T	出厂日期	/
制造单位		徐州徐工矿业机械有限公司		
设备状态		在用		
检测检验地点		2780 修理厂	检测检验日期	2026 年 8 月 1 日
检测检验类别		定期检测检验	检测检验周期	一年
受检单位	名称	兰坪鼎枫建设工程有限责任公司		
	地址	云南省怒江州兰坪县金顶镇		
检测检验项目		全参数检验（详见检测检验项目表）		
检测检验依据		AQ 2027-2010《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》		
存在问题及建议		详见报告意见解释页		
检测检验结论	合格条件	A 类不合格项＜1	B 类不合格项＜2	C 类不合格项＜6
	检测结果	0	0	1
	综合判定：合格 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 4 日			
检测检验组成员		蒋孝健、饶佛元		
备注		本报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 7 月 31 日		

批准：[illegible]　审核：[illegible]　主检：[illegible]

日期：2026.8.4　日期：2026.8.4　日期：2026.8.4

四、必要的图表、图片

设备照片	 
现场检测照片	
相关图表	/

仅用于项目公示使用