云南高华安全生产检测检验有限公司
8月检测检验项目公示表

记录编号：Q/YNGH—ZL51—2026　　No：202608

序号	受检单位	项目类别	报告编号	检测人员		检测检验日期	报告完成日期	报告结论
1	云南金沙矿业股份有限公司	08.1.钢丝绳	Q/YNGH-RE8.1-26128	王丽花	杨雄鑫	2026/8/10	2026/8/13	仅作升降物料使用

（现场图像影像详见附件）

仅用于项目公示使用

云南高华 云 应急24 01

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26128

金属非金属矿山提升钢丝绳

安全检测检验报告

委 托 单 位：	云南金沙矿业股份有限公司因民铜矿
受 检 单 位：	云南金沙矿业股份有限公司因民铜矿
设 备 名 称：	天然芯光面钢丝绳
型 号 规 格：	34.0　6×25TS+NFC　1670
安 装 地 点：	2472 主井
检测检验类别：	悬挂前检测检验
检测检验日期：	2026 年 8 月 10 日

云南高华安全生产检测检验有限公司

仅用于项目公示使用

云南高华安全生产检测检验有限公司

金属非金属矿山在用提升钢丝绳安全检测检验报告

报告编号：Q/YNGH-RE8.1-26128　　共 11 页　第 1 页

委托单位	名称	云南金沙矿业股份有限公司因民铜矿		
	地址	昆明市东川区因民镇红山村		
样品名称		天然芯光面钢丝绳	样品编号	GSLL-2608-02
型号规格		34.0　6×25TS+NFC　1670	收样时间	2026 年 8 月 3 日
制造单位		贵州钢绳股份有限公司		
样品状态		新钢丝绳		
检测检验地点		云南高华安全生产检测检验有限公司力学实验室	检测检验日期	2026 年 8 月 10 日
检测检验类别		悬挂前检测检验	检测检验周期	1 年
受检单位	名称	云南金沙矿业股份有限公司因民铜矿		
	地址	昆明市东川区因民镇红山村		
检测检验项目		详见检测检验项目表		
检测检验依据		AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》 GB 8918-2006《重要用途钢丝绳》 GB 33955-2024《矿井提升用钢丝绳》 GB 16423-2020《金属非金属矿山安全规程》		
存在问题及建议		详见报告意见和解释页		
检测检验结论		经检验，该受检钢丝绳不合格钢丝断面积与钢丝总断面积之比达到 8.95%，根据 AQ 2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》3.6“不合格钢丝的断面积与钢丝总断面积之比达到 6%，不应用于升降人员；达到 10%，不应用于升降物料”，该受检钢丝绳仅可作升降物料使用。 （检测检验专用章） 2026 年 8 月 13 日		
检测检验组成员		王丽花、杨雄鑫		
备注		此报告有效期 1 年，有效期至 2027 年 8 月 9 日		

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.8.13　　日期：2026.8.13　　日期：2026.8.13

四、必要的图表、图片

钢丝绳照片	
现场检测照片	  
相关图表	 